

Prot. *158074*

Teramo li

- 1 LUG 2015

**OGGETTO:** Ordinanza di chiusura al transito della SP n. 31 di Castilenti in prossimità dell'abitato di Villa Bozza

ALLA REGIONE ABRUZZO DIREZIONE TRASPORTI

ALLA PREFETTURA DI TERAMO

ALL'UFFICIO PROVINCIALE  
PROTEZIONE CIVILE c/o PREFETTURA DI  
TERAMO

AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE TERAMO

AL COMANDO CORPO CARABINIERI TERAMO

AL COMUNE DI MONTEFINO

AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO

AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI  
TERAMO

ALLA ASL DI TERAMO

ALL'ENEL - ZONA DI TERAMO

ALLE AUTOLINEE ARPA

ALL'UFFICIO STAMPA SEDE

AL SITO INTERNET SEDE

Si comunica che con Ordinanza n° 39 emessa in data 01.07.2015 che si trasmette in allegato, è stata disposta chiusura al transito della SP n. 31 di Castilenti.

IL DIRIGENTE  
Dott. Leo Di Liberatore





**PROVINCIA  
DI TERAMO**

Medaglia d'Oro al Merito Civile

**SETTORE B12**  
**Viabilità - Emergenza Alluvione - Trasporti -**  
**Urbanistica - Concessioni - Espropri - Patrimonio**

ORDINANZA N°39

TERAMO 01.07.2015

### **IL DIRIGENTE**

ATTESO che sulla SP 31 di Castilenti, in prossimità dell'abitato di Villa Bozza, sono previsti i lavori per la ricostruzione danni eventi alluvionali marzo 2011;

CONSIDERATO che i lavori da eseguirsi interferiscono con la normale circolazione stradale;

CHE al fine di permettere l'esecuzione delle attività e di tutelare la sicurezza della circolazione stradale si rende necessario interdire il traffico sull'intero tratto stradale interessato;

Visto gli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento;

VISTO l'art. 70 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165,

### **ORDINA**

dal 06/072015 la chiusura a transito della SP 31, in prossimità dell'abitato di Villa Bozza, dal Km. 6+800 (incrocio bretella abitato Villa Bozza) al Km. 7+700 (incrocio SP 31B) dalla SP 553 e il transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate dal Km. 5+500 (incrocio ex SP31) al Km. 6+800, direzione di marcia verso Castilenti.

Per le correnti di traffico interessate vengono indicati i percorsi alternativi costituiti dalla viabilità locale.

Sarà cura dell'impresa esecutrice apporre in prossimità dell'interruzione idonea segnaletica stradale a norma del D.L. 30.4.1992 n. 285.

Chiunque viola il presente divieto è punito ai termini dell'art. 6 del D.L. 30.4.1992 n. 285.

I Funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Leo Di Liberatore**