

Protocollo n. 30220

In data 24 FEB 2017

ALLA REGIONE ABRUZZO DIREZIONE TRASPORTI  
COR - Regione Abruzzo  
ALLA PREFETTURA DI TERAMO  
ALL'UFFICIO PROVINCIALE  
PROTEZIONE CIVILE c/o PREFETTURA DI TERAMO  
AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE TERAMO  
AL COMANDO CORPO CARABINIERI TERAMO  
AL COMUNE BASCIANO  
AL COMUNE PENNA SANT'ANDREA  
AL COMUNE CERMIGNANO  
AL COMUNE DI BISENTI  
AL COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO  
AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO  
AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI  
TERAMO  
ALLA ASL DI TERAMO  
ALL'ENEL - ZONA DI TERAMO  
ALLE AUTOLINEE TUA  
Capo Centro n. 2  
Capo Nucleo n. 3  
ALL'UFFICIO STAMPA SEDE  
AL SITO INTERNET SEDE

*Nota trasmessa esclusivamente mezzo mail*

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 41 del 21.02.2017.

Si trasmette in allegato Ordinanza n° 41 emessa in data 21.02.2017.

Il Dirigente  
dott. Leo Di Liberatore



ORDINANZA N° 41

TERAMO 21.02.2017

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- che nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si sono verificate forti scosse telluriche in data 18 gennaio 2017 e che, in concomitanza, consistenti nevicate, dal 4 al 25 gennaio u.s., variamente distribuite sulla provincia di Teramo, hanno determinato forti criticità su tutto il territorio provinciale;
- che tale situazione ha determinato un grave pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati in più tratti della rete stradale di competenza;

**CONSIDERATO** che, a causa dell'eccezionale quantità di neve precipitata anche in concomitanza con le scosse del 18 gennaio u.s. e il conseguente scioglimento della stessa, si sono creati diversi smottamenti di valle e aggravati altri preesistenti sulla strada provinciale n. 365 di Bisenti in particolar modo alla Km.ca 8+500, alla Km.ca 10+000, alla Km.ca 12+200, alla Km.ca 12+700, alla Km.ca 15+600 ed alla Km.ca 20+200;

**PRESO ATTO** che a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici in forza presso questo Ente, si ritiene che possa essere istituito, immediatamente dei sensi unici alternati a vista ed una limitazione di velocità di 30 Km/ora;

**VISTI** gli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento;

**VISTO** l'art. 70 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165;

**VISTA** l'O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016 "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" e le successive integrazioni.

## ORDINA

Per quanto descritto in premessa, **con decorrenza immediata, l'istituzione di un senso unico alternato a vista ed una limitazione di velocità di 30 Km/ora sulla S.P. n° 365 di Bisenti alla Km.ca 8+500, alla Km.ca 10+000, alla Km.ca 12+200, alla Km.ca 12+700, alla Km.ca 15+600 ed alla Km.ca 20+200** fino al cessare delle condizioni di pericolo che insistono sul tratto di strada in questione.

La segnaletica verrà apposta dalla Provincia di Teramo e conservata in perfette condizioni sino al termine dell'efficacia della presente Ordinanza.

Chiunque viola il presente divieto è punito ai termini dell'art. 6 del d.lgs. 30.4.1992 n. 285.

I Funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto con la presente Ordinanza.

Il Dirigente  
dott. Leo Di Liberatore

