



ORDINANZA N° 36

TERAMO 02/12/2013

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che a seguito delle intense precipitazioni piovose dei giorni 11,12,13 novembre, con Ordinanza n. 26 del 12/11/2013, è stata chiusa al transito la SP n. 43 di Pietracamela alla Km. 0+500 circa, a causa di una frana di monte con caduta di detriti e massi dalla sovrastante parete;

CHE in esito ai primi lavori di rimozione dei detriti e dei volumi rocciosi del corpo di frana, dopo aver assicurato un primo ripristino, con Ordinanza n. 35 del 29/11/2013 è stata disposta la sua riapertura a senso unico alternato;

ATTESO le eccezionali piogge tutt'ora in corso, avvenute su un a coltre nevosa di spessore significativo, hanno prodotto una particolare instabilità del pendio sovrastante la SP n. 43 alla Km.ca 0+500, causando fenomeni di distacco di massi con grave pericolo per la circolazione stradale;

RITENUTO che le attuali condizioni non consentono il sicuro transito;

VISTI gli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo;

VISTO l'art. 70 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165,

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di percorribilità, la chiusura al transito della SP n° 43 di Pietracamela alla Km.ca 0+500 per pericolo di caduta massi.

Quanto sopra viene reso noto al pubblico mediante l'apposizione in prossimità del tratto stradale di appositi segnali stradali.

Per il collegamento verso gli abitati di Pietracamela e Intermesoli resta funzionale per i soli mezzi di soccorso la SP n. 43/A di Intermesoli – Fano.

Chiunque viola il presente divieto è punito ai termini dell'art. 6 del D.L. 30.4.1992 n. 285.

I Funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza

IL DIRIGENTE
Arch. Danilo Antonio Crescia