

09 NOV. 2015

N. 0215549

MODELLO GP1

ID MODELLO GP1:

AL COMUNE DI TERAMO

C.O.M. I

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. |

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA <input type="checkbox"/>	PASCELI - CORPORA 1 INDIRIZZO VIA BAFILIA N. Civ. 319 DESTINAZIONE D'USO LICEO	• CERCHIATURE O TIRANTI SU PARETI VANO SCALA • RIPARAZIONE DANNI TAMPO- NATURE E TRAMEZZI • RIMOZIONE INTONACO • TRANSEMMATURE Rif. SCHEDA EDIFICIO N. 1001
	PASCELI - CORPORA 2 INDIRIZZO VIA BAFILIA N. Civ. 314 DESTINAZIONE D'USO LICEO	• RIPARAZIONE DANNI LECCEI TAMPONATURE E TRAMEZZI • RIP. COPERTURA • RIMOZIONE INTONACO • TRANSEMMATORE Rif. SCHEDA EDIFICIO N. 1092
	PASCELI - CORPORA 3 INDIRIZZO VIA BAFILIA N. Civ. 319 DESTINAZIONE D'USO LICEO	• RIPARAZIONE TAMPONATURE E TRAMEZZI • RIMOZIONE INTONACO • RIPARAZIONE INFIANCHI Rif. SCHEDA EDIFICIO N. 1093
PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA <input type="checkbox"/>	PASCELI - CORPORA 4 INDIRIZZO VIA BAFILIA N. Civ. 319 DESTINAZIONE D'USO LICEO	• RIPARAZIONE TRAMEZZI E TAMPONATURE • RIMOZIONE INTONACO • TRANSEMMATURE PASSEI CAVE Rif. SCHEDA EDIFICIO N. 1004

Squadra N. | 1215 |

Usc. GIUSEPPE BRANDU

[Signature]

Data | 08/11/15 |



(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

* Le squadre e personale anche dell'ing. Danilo Refe...

ID MODELLO GP1: _____

AL COMUNE DI TERAMO

C.O.M. I _____

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. _____

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA <input type="checkbox"/>	VIA SCIALO CLAUDIO A INDIRIZZO VIA BAFILIA N. Civ. 1318	RIMOZIONE INTONACO RIPARAZIONE DANNI LEGGERI SU TAMPOVATURE E TRAMEZZI RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 10017
	VIA SCIALO CORRIDO S INDIRIZZO VIA BAFILIA N. Civ. 1318	RIPARAZIONE DANNI LEGGERI TAMPOVATURE E TRAMEZZI RIMOZIONE INTONACO RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 10019
	VIA SCIALO TRIESTE M. C. C. C. INDIRIZZO VIA CARDUCCI N. Civ. 1310	RIPARAZIONE MIEVI LESIONI SU PARETI MURARIE DIFFUSE SU TUTTO EDIFICIO REVISIONE INTONACO NESSA IN SICUREZZA PARETI FINESTRATE VANI SPALE LATERALI TRASPARENTE PARETI FINESTRATE RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 10101
 _____ INDIRIZZO _____ N. Civ. _____ DESTINAZIONE D'USO _____ 	 _____ _____ _____ RIF. SCHEDA EDIFICIO N. _____ 	

Squadra N. 112151

Data 08/11/16

[Signature]



[Signature]

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Nota: oltre che dal sottoscritto, la squadra è composta anche dal ...